

HDMIに接続したときにモニターの黒枠をなくす方法。

①Windows7の壁紙を右クリックしてAMD VISION Engine Control Centerを選択



②デスクトップとディスプレイ選択



③マイデジタルフラットパネルのスケールオプションを選択



④ボリュームのつまみを矢印の方向に限界までもってゆき左下の適用をクリックして終了

