



# 外付のUSBハードディスクを接続したらWINDOWSが起動しなくなった。




外付けのHDDを接続したら[BOOT is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart]の表示がでてWindowsが起動しなくなった。



スイッチを入れなおしてDeleteキーを連打してBIOSの設定画面に入ります。  
[Exit/Advanced Mode]をクリック




[Advanced Mode]をクリック




[Boot]の項目をクリック


[HDD Drive BBS Priorities]をクリック



[Boot Option#1]を見ると外付けHDDが1番目の起動になっていた。



Enterキーを押して内蔵HDDに変更



F10キーを押して[Yes]を選択するとBIOSの変更の内容が保存されてWindowsが起動すればOKです。

