



- 1. この画面でWindws7のCDとRAID ドライバーのCDを入れ替えを光学 ドライブでおこないます。
- 2. ドライバーの読み込みを クリックします。




3. 参照ボタンをクリックします



- .4. CDドライブをダブルクリックすると フォルダーがでてきます。
- 5. 32bitのOSの場合は32bitのフォルダを64bitのOSの場合は64bitのフォルダをクリックしてください。


OKボタンをクリックしてください。

(図の表示とは多少違います。)




6. 上にドライバーの表示がでたら 次へをクリックしってください。

(図の表示とは多少違います。)



- 7. RAIDドライバーの組み込みが成功してHDDが認識します。
- 8. ここで先ほどいれたRAIDドライバー のCDとWindows7のCDを光学ドライブで 入れ替えてください。
- 9. 入れ替えを行って数秒してから ドライブオプションをマウスで クリックしてください。



,10. 次へをクリックしてください。